



20 de febrero de 2019

BS050/18

Asunto: Sustitución de los turbos 809200-todos

Mar Mediterráneo, 1 Nave 7
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
T. +34 916 569 273 / F. +34 916 569 397
ventas@turbomaster.com

Boletín de Servicio

www.turbomaster.com

Turbo

809200-todos

Aplicación

BMW 1.6L N13B16A

Garrett
ADVANCING MOTION

Sustitución de los turbos 809200-all

La sustitución de estos turbos debe hacerse según la siguiente tabla:

<u>Referencia Antigua</u>	<u>Modelo Coche</u>	<u>Tipo Motor</u>	<u>Cilindrada</u>	<u>Potencia</u>	<u>Referencia</u>
➤ 809200-all	116i	N13B16AM0	1.6L	134HP	820021-5001S
➤ 809200-all	116i	N13B16A	1.6L	136HP	820021-5001S
➤ 809200-all	118i	N13B16AM0	1.6L	168HP	819997-5001S
➤ 809200-all	118i	N13B16A	1.6L	170HP	819997-5001S